



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	ELEKTRISKA LED- NINGAR	PRODUKT	P
	144	GRUPP	37
DATUM	April 1967	NR	1

### Kortslutningsrisk

Vid arbeten under instrumentbrädan är risken för kortslutning alltid stor. Om man förorsakar kortslutning under instrumentbrädan leder detta ofelbart till brända kretsar.

Vi rekommenderar Er därför att före arbete under instrumentbrädan lossa batteriets stomanslutning.

För att minska kortslutningsrisken bör dessutom ledningsskorna förses med isolertape enligt bild. Detta är sedan en tid tillbaka infört i vår produktion.



VOLVO  
110473