

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	6	60
BETR.		NR
Hjulinställning 240, 260		5
		DATUM Aug. 78

Serviceomeddelande

Detta meddelande ersätter tidigare SMP avd 6, grupp 60, nr 5, av maj -78.
Ändringarna är markerade med streck (-) i marginalen.

Detta meddelande ändrar följande servicehandböcker:

- Avd 6 Framvagn och styrinrättning sid 3 och 4
- Avd 0 (03) Specifikationer 260 sid 24
- Avd 0 (03) Specifikationer 240 sid 31

XX

Ändring av rekommenderade cambervinklar

Rekommenderat nytt värde för Camber: 0 till +1°.

För att undvika s.k. skulderslitage på däckens yttersidor bör cambervinkeln ställas så nära 0 som möjligt. Skillnaden mellan höger och vänster hjul får inte överstiga 1/2°.

