



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
KULLEDER	P
	GRUPP
	64
	NR
DATUM	16
Mars 1973	

Åtgärd vid skadad gummitätning för kuller

Hittills har vi rekommenderat att skadad gummitätning byts ut. Risk finns dock att fukt och damm dessförinnan kan ha trängt in i kuller med skadad tätning varvid snabb nedslitning kan bli följden. På grund därav kommer vår Reservdelsavdelning i fortsättningen ej att lagerföra rubr. gummitätning. Vid skada på tätning byts komplett kuller resp. styrstag eller parallellstagsända.

De ändrade anvisningarna införs i våra publikationer vid nytryckning.