

## Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

8

GRUPP

88

NR.

200

DATUM

Maj 1991

BETR.

Ändra information i  
SRS-servicehandbok.

200

## Ändra information i SRS-servicehandbok.

I servicehandbok 8 (88) SRS "Rattkudde" 240 1990-19.. (September 1989) TP nr 31492/1 finns följande text inom ram på sidan 7:

### Guldpläterade ledningsskor

Separata guldpläterade ledningsskor kan inte bytas. Om en ledning lossar från ett kontaktstycke, kan den lödas fast på kabelskon (alternativt kan kabelmattan bytas).

### Varning!

Reparation eller skarvning av ledningar får **aldrig** göras.

Var god ändra texten så den får följande utseende:

### Guldpläterade ledningsskor

Separata guldpläterade ledningsskor kan inte bytas. Om en ledning lossar från ett kontaktstycke, ~~kan den lödas fast på kabelskon (alternativt kan kabelmattan bytas).~~ **MÅSTE**

### Varning!

Reparation eller skarvning av ledningar får **aldrig** göras.

När ändringen i servicehandboken är klar, kasta detta servicemeddelande, 8-88-200.