



Tillägg till instruktionsbok VOLVO 164

Vid tryckning av ovanstående instruktionsbok för 1973 års modell har ett fel insmugit sig.

Texten på sidorna 21 och 36 angående bagagerumsbelysning är felaktig.

Bagagerumsbelysningen är tänd så snart bilens parkeringsljus är tänd.

Sid. 54

Byte av glödlampor för nummerskyltbelysningen

Nummerskylten blyses av två glödlampor. Om någon av dessa behöver bytas förfar enligt följande:

1. Tryck in spärren i lamphuset genom att föra in en skruvmejsel i öppningen på lamphusets vänstra sida. Dra ut lamphuset ur infästningen.
2. Dra ut den ända av kåpan som inte är försedd med styrstift.
3. Lampan är nu åtkomlig för byte.
Vid montering stick först in styrstiften i urtagen och pressa sedan på kåpan. Kontrollera att gummitackningen ligger på plats och tryck fast lamphuset.

Supplement to Owner's Manual VOLVO 164

A misprint has arisen in the 1973 edition of the above Owner's Manual.

The text on pages 21 and 36 concerning luggage compartment lighting is incorrect.

The luggage compartment light functions when the parking light is switched on.

Page █ 72

1 Oil level in engine

The oil level should be between the marks on the dipstick. If necessary, top up with multigrade oil, see also page 43.

Nachtrag zur Betriebsanleitung VOLVO 164

Beim Druck der genannten Betriebsanleitung zum Baujahr 1973 ist ein Fehler unterlaufen.

Der Text auf den Seiten 21 und 36, der die Kofferraumbeleuchtung behandelt, ist leider unsachgemäß. Es muß richtig heißen:

Die Kofferraumbeleuchtung brennt synchron mit Standlicht und Scheinwerfern.

Complemento al Libro de Instrucciones Volvo 164

Al imprimirse el Libro de Instrucciones para el modelo Volvo 164, 1973, se ha escapado un error.

En la página 36 del libro, en el texto relativo a la iluminación del compartimiento de equipaje debe decir:

La luz del compartimiento de equipaje se enciende cuando las luces de estacionamiento están conectadas.

Tillæg til instruktionsbog VOLVO 164

Ved trykning af ovenstående instruktionsbog for 1973 modeller har en fejl sneget sig ind.

Teksten på siderne 21 og 36 vedrørende bagagerumsbelysning er forkert.

Bagagerumsbelysningen er tændt så snart bilens parkeringslys er tændt.

Supplément au Manuel d'Instruction Volvo 164

Lors de l'impression du Manuel d'Instruction ci-dessus pour les modèles 1973, une erreur s'est glissée dans le texte :

Les textes des pages 21 et 36 concernant l'éclairage du coffre à bagages sont erronés.

La lampe d'éclairage du coffre à bagages s'allume dès que les feux de parking sont allumés.

Bijlage instructieboek VOLVO 164

In het bovengenoemde instructieboek voor de 1973 modellen is een fout geslopen.

De tekst op de bladzijden 21 en 36 betreffende de bagageruimteverlichting is niet juist.

De bagageruimte is alleen verlicht als de stadslichten zijn ontstoken.