VOLVO

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	21
BETR.		NR.
Cylinderhuvudbult		63
240 Diesel		DATUM
		Sept. 85

Servicemeddelande

Makulera tidigare SM, P2-21-63, maj -85
Detta meddelande påverkar följnde publikationer:
Avd 2, Motor D20, D24, sid 43 H6
Avd 2, Renovering av motor D20, D24, sid 57 H6

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ny cylinderhuvudbult på dieselmotorer



141 011

För att minska risken för skärning mellan bult och bricka vid efterdragning av cylinderhuvudbultar har bult M 12, detaljnr 1 328 021-9 och bricka, detaljnr 1 328 020-1, **(A)** utgått och ersatts av en **kombibult med bricka, detaljnr 1 328 871-7, (B).**

Den nya bulten infördes i produktionen vecka 5.

Avgränsning motornr:

CW 125 732-
DM 010 868-
GP 011 323-
GR 022 025-

Åtdragningsmoment: Samma som tidigare.

Obs! Vid ingrepp på basmotorn som kräver borttagning av cylinderhuvudet skall cylinderhuvudbultarna inklusive brickor **alltid** ersättas med nya.