VOLVO

Servicemeddelande

PRODUKT	AVD	GRUPP
P	6	60
BETR.		NR.
Hjulinställning		7
		DATUM
240/260		Sept. 84

Detta meddelande ändrar följande servicehandböcker, reparation och underhåll:

Avd 6 (60, 61)	Framhjulsupphängning	sidan 1
Avd 0 (03)	Specifikationer 240 1975-1984	sidan 76
Avd 0 (03)	Specifikationer 260 1975-1982	sidan 44
Fickdatabok 240, 260 1975-1984		sidan 48
Dataplansch 6 (60, 61, 64, 65) 1975-		

För in det nya värdet på berörda sidor.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ändring av rekommenderade värden på cambervinklarna

Nya rekommenderade campervärden har införts löpande på årsmodell 1985. Dessa är:

$+1/2^\circ \pm 1/4^\circ$ ($+1/4^\circ$ till $+3/4^\circ$). Värdena är nu samma på alla 240 och 260 inkl GLT och Turbo.

Skillnaden mellan höger och vänster sida bör vara så liten som möjlig, dock max $0{,}5^\circ$.

På bilar där problem med ytterskulderslitage på framdäcken förekommer ska cambervinklarna justeras till lägsta möjliga värden.



(Int.ref.
A-67394)