VOLVO

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	26
BETR. Kylvätskepump eller tätningar byte B17-19-21-23		NR. 24
		DATUM Febr. 82

Servicemeddelande

Detta meddelande ändrar följande servicehandböcker, reparation och underhåll:

Avd 2 (20-22) Motor B17, B19, B21, B23 sidan 13 arbetsmoment A23
Avd 2 (21) Renovering motor B17, B19, B21, B23 sidan 35 arbetsmoment D27
Avd 2 (25-29) Motor B17, B19, B21, B23 sidan 16 arbetsmoment I14

XXXX