

**VOLVO**

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
NIPPEL FÖR VEV- HUSVENTILATION	P
B 20, B 30	GRUPP
	21
	NR
DATUM	19
Februari 1971	

Nippel i grenrör för anslutning av slang till vevhusventilation.

Eftersom vi har olika utförande av nipplar och risk för felmontering finns vill vi lämna följande information.

Hög oljeförbrukning kan förekomma på motorer som har fått fel nippel med för stort hål. En igensatt nippel kan förorsaka ett ökat koloxidvärde. Nippeln skall rengöras vid anmodade intervaller (var 40 000 km).

Ryckig gång kan uppstå om förgasarinställningen är något felaktig och det samtidigt är en felaktig nippel monterad.

Observera, då den oljefälla, som finns på motor B 30 från och med 1971 års modell, monteras på tidigare vagnar skall nippeln bytas mot en nippel med håldiametern 2,5 mm.

Följande uppställning anger rätt nippel för respektive motor:

Årsmodell	1968	1969-70	1971	
Motortyp	B 18	B 20, B 30	B 20	B 30
Nippelns håldiam. i mm	7,0	2,0	2,0	2,5
Nippelns detaljnummer	942461 + AC-ventil 418982	460082	460082	461080