

**VOLVO**

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.

SU-FÖRGASARE
B 18 B, B 20 B

PRODUKT

P

GRUPP

23

NR

48

DATUM

Januari 1972

Makulera tidigare VM produkt P grupp 23 nr 48 av oktober 1971.

Meddelandet är omarbetat.

Märkning av gasspjäll

Från och med 1968-års vagnmodeller med motor B 18 B och 1969-års vagnmodeller med motor B 20 B, är SU-förgasarna försedda med en överströmningsventil i gasspjället.

Överströmningsventilerna är inställda med olika öppningstryck och luftflöden för de olika årsmodellerna. Gasspjäll med överströmningsventil får därför ej förväxlas vid ett eventuellt byte.

Monteras t.ex. förgasare eller gasspjäll för 1972-års vagnmodell med automatväxellåda, på vagn med manuell växellåda, uppstår problem med "hängande" tomgång vid ca 1800 varv/min.

Följande uppställning visar hur de olika spjällen är märkta. Märkningen utgörs av en eller två siffror på spjällskivans övre del.

Vagn årsmodell	Motor typ	Förgasare		Gasspjäll	
		typ	detaljnr.	detaljnr.	märkning
1968	B 18 B	SU HS6	237313,-14	237331	5
1969 1970	B 20 B	SU HS6	237351,-52 237418,-19	237424	5 X
1971	B 20 B	SU HIF6	237449,-50	237509	5 8
1972 Med manuell växellåda	B 20 B	SU HIF6	237548,-49	237577	5 2
1972 Med automat- växellåda	B 20 B	SU HIF6	237570,-71	237586	5 7