



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.

LUFTUTJÄMNING
AV BRÄNSLETANK
140, 164

1974-års modeller

DATUM

Oktober 1974

PRODUKT

P

GRUPP

23


NR

63

Makulera tidigare VM produkt P grupp 23 nr 63 av september 1974
OBS! Bilden är ändrad.

B-56562

Ändrad utjämnings slang (ej USA och JAPAN utförande)



Problem

Utjämningsslangen, på bränsletankens ovansida, knippar sig (kläms ihop). Detta resulterar i att det blir undertryck i tanken med ihopsugning som följd.

Åtgärd

Utjämningsslangen kortas ca 200 mm, denna del ersätts med ett bockat bundyrör, se figur. Bundyröret fixeras på tanken med ett clips.

Åtgärden är införd i produktionen fr.o.m. nedanstående chassinummer.

<u>Typ</u>	<u>Chassinummer</u>
142	449359 -
144	504382 -
145	258388 -
164	128308 -

Åtgärden kan även användas som servicelösning.

Observera

Vid byte av bränsletank ska utjämningsslangen (tidigare utförande) kortas och kompletteras med bundyrör, enligt ovanstående.

Erforderligt material:

<u>Benämning</u>	<u>Detaljnummer</u>	<u>Antal</u>
Bundyrör	954314 - 1	180 mm
Klamma	192248 - 3	1