



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.
FLÄKTREM

PRODUKT
P

GRUPP
26

NR


16

DATUM
Januari 1974

Makulera VM P - 26 - 16 av december 1973
Ändringen markerad med ett streck (-) i marginalen.

Justering av fläktrem

För att förenkla kontroll och justering av fläktremmen har vi ändrat anvisningarna.



En rätt justerad rem skall kunna tryckas ner 5-10 mm med tummen mellan generator- och vattenpumpsremskivorna.

Verktyg 2906 behöver således inte användas för kontroll.

VOLVO
112 159