


PRODUKT P	AVD. 2	GRUPP 26
BETR. Kylvätskepump B17, B19, B21, B23		NR. 23
		DATUM Sept. 81

Servicemeddelande

Detta meddelande berör följande servicehandbok, reparation och underhåll:
Avd 2 (25-29) Motor B17, B19, B21, B23 sidan 16 arbetsmoment I 19.

XX


Ny fästskruv för returör kylvätskepump



Sexkantskruven har bytts ut mot en insexskruv, detaljnr 942247-8. Bytet har skett för att underlätta borttagning/ditsättning av skruven på motorer med Pulsair-system.

Motorer med Pulsair-system och sexkantskruv

Byt till insexskruv vid byte av kylvätskepump eller packningar.



134162

Det finns två olika metoder att ta bort den gamla sexkantskruven;

. bilar utan parkeringsvärmare

Ta bort returörets bakre fästskruv (bakkant cylinderblock).
Frigör och dra fram kylvätskepumpen en bit.
Ta bort skruven.

. bilar med parkeringsvärmare

Borra bort skruvskallen, borr $\phi 8$ mm.

Servicelitteratur

*Ditt
viktigaste
specialverktyg*