

PRODUKT P20	AVD. 3	GRUPP 38
BETR. Plombering av kontakt till hastighetsmätaren		NR. 202
200		DATUM Okt. 1989

Service meddelande


Plombering av kontakt till hastighetsmätaren

Detta Servicemeddelande berör 200-bilar fr o m årsmodell 1986.

Plombering av hastighetsmätarens kontakt på kombiinstrumentet måste ske efter varje reparation där den ursprungliga plomberingen tagits bort.

Använd plombering med detaljnummer: **1 323 026-3** som har **blå** färg.
(Originalplomberingen från produktionen är vit).

Ovannämnda plombering **får ej säljas** till kund, vilket betyder att den inte är med i Volvos reservdelskatalog.



148 051