



VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.
VÄXELLÅDA
140-1972
164, 1800 E/ES

PRODUKT

P

GRUPP

43

NR

27

DATUM
Oktober 1972

Främre bussning i spakställ.

För erhållande av bättre tätning mellan skiftstång och bussning i lock har ändrad bussning införts i vår produktion vecka 17. Skillnaden mellan ny och gammal bussning är att spåret för tätningringen (943644-5) gjorts smalare.

Den nya bussningen finns som reservdel, detaljnummer 381164-3. Vid monteringen skall den centreras noga i förhållande till den bakre bussningen. Detta sker enklast genom att skiftstången sticks genom båda bussningarna innan den främre drivs i, se bild. Om presskraften är för liten limmas bussningen på plats.

