


PRODUKT <b>P</b>	AVD. <b>4</b>	GRUPP <b>43</b>
BETR. Synkronisering av tvåans växel M45, M46,		NR. 63
		DATUM Aug. 82


## Service meddelande




135 898

### Kopplingshylsa 1-2 för M45 och M46

För att få en förbättrad synkronisering vid iläggning av tvåans växel har en ny kopplingshylsa för 1:ans och 2:ans växel förts in. Hylsan ersätter helt det tidigare utförandet.



I kopplingshylsan har urtagen närmast tvåans drev förlängts, dvs de urtag där medbringarnas klackar passar in. Detta för att medbringarna lättare ska glida tillbaka i sina vilolägen.



135 899

Vid problem med synkronisering av 2:ans växel ska kopplingshylsan, synkroniseringskonorna och vid behov även medbringarna bytas.

Kopplingshylsa, det.nr. 1209 876-0  
Synkroniseringskona, det.nr. 1232 616-1  
Medbringare, det.nr. 1232 384-6

Kopplingshylsan är införd på växellådorna fr.o.m. följande tillverkningsnr:

Typ	Växellåda det.nr	Tillverkningsnr.	Typ	Växellåda det.nr	Tillverkningsnr.
M45	1208134	106321-	M46	1208136	153773-
M45	1208199	151076-	M46	1208226	100535-
M45	1208225	101338-	M46	1208230	139328-
M45	1208257	105170-	M46	1208256	112916-
			M46	1208258	150885-
			M46	1208270	101482-