

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	4	43
BETR.		NR.
Automatväxellåda AW55, 70, 71		78
Övre bakre ventilhus		DATUM
		Jan.
240, 260		84

Service meddelande

Detta SM påverkar Servicehandbok Avd 4 (43) Automatväxellåda BW55, AW55, AW70, AW71 (TP 30577) sid 120.

Gummikulor i övre bakre ventilhus AW55, 70, 71

Tyvärr har två gummikulor fått felaktig placering på bild 136249, sid 120 i nämnda servicehandbok.

För att undvika fel vid hopsättning av övre bakre ventilhus på AW55, 70, 71 skall denna klisterlapp klistras in över den felaktiga bilden i boken.

Sid. 120

