

AVD.		GRUPP
<b>P</b>	<b>4</b>	<b>43</b>
BETR.	NR	
Växellåda M 40	9	
	DATUM	
	Juni 76	

## Serviceomeddelande


### Åtgärder mot synkroniseringskrik

Vid kall väderlek, kan under start och tomgångskörning synkroniseringen för 4-ans växel komma i svängning, och orsaka ett störande ljud.

Oljudet kan ej förekomma under körning på 4-ans växel, då synkroniseringsringen är fixerad.

För serviceåtgärd mot detta oljud finns en ny synkroniseringsring och fjädderring. Den nya fjädderingen är fjädrande även i axiell led när den är monterad.

Nya detaljer:	Synkroniseringsring	det.nr	1232518
	Fjädderring	- "-	1232517



Tidigare utförande

Senare utförande