

PRODUKT P	AVD. 4	GRUPP 43
BETR. Växlingssvårigheter manuella växellådor		NR. 90
240/260		DATUM Dec. 85

Service meddelande

Kontroller vid växlingssvårigheter

För att lättare kunna åtgärda växlingsproblem på manuella växellådor M45, M46 och M47 kan nedanstående vara till hjälp.

Positionsangivelserna i högra kolumnen avser Servicehandbok "Avd. 4 Kraftöverföring 740/760 1982-19.." TP 30685/1.

Symptom	Orsak	Åtgärd
1. 1:an och/eller backen svåra att få i.	Lamellen lossnar ej eller kopplingen är feljusterad.	A7-A10 F1-F2 Kontrollera lamellen m.a.p fett/oljeöverdrag.
2. 1:an och/eller 2:an svåra att få i.	Backspärrplåten feljusterad.	J10
3. Skrapljud vid växling 3:an - 2:an.	Synkroniseringen fungerar ej tillfredsställande.	Byt synkroniseringsring för 2:ans växel.

Vid klagomål på oljud från växellådan kan Volvo termoolja, detaljnr. 1 161 243-9, användas.

Volvo termoolja bör endast användas i bilar som körs i områden där yttertemperaturen sällan understiger -10°C eller i bilar som körs mycket (t.ex. taxi).

