



Service meddelande

AVD.	P	4	GRUPP	44
BETR.	Automatväxellåda BW 55		NR	10
			DATUM	April 76

Detta meddelande ändrar servicehandbok, reparation och underhåll, Avd 4 (44) Automatväxellåda BW 55 sid 19, 46, 53, 96.



Sid 19, 96



Sid 46, 53

Tyvärr har ett par av bilderna i ovannämnda handbok blivit felaktiga. Vidstående bilder visar det rätta utförandet. Felaktigheterna på bilderna i boken är följande.

Bild sid 19,96: Brickan under lagret skall vändas med flänsen nedåt.

Bild sid 46,53: Frihjulet vänds med flänsen uppåt.