



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	AUTOMAT- VÄXELLÅDA BW 35 140-serien med B20 E/F 1974-års modell	PRODUKT	P
DATUM	November 1973	GRUPP	44
		NR	37

Inställning av reglagevajer, växellådor detaljnummer 254760, 254772, 254773

På vagnar med B 20 E/F CI-system har det visat sig att tryckstegringen vid tomgång + 500 r/m kan bli för liten.

Detta beror på att de längre vajrarna på dessa lådor har ett inbyggt "glapp" innan tryckstegringen börjar.

Reglagevajern justeras därför så att avståndet mellan stoppet på vajern och justerskruvens ände är 2,5 - 3,0 mm i tomgångsläge.

För att få tillräcklig tryckstegring på dessa lådor bör vajern emellertid helst justeras in med hjälp av en manometer (metod B i verkstadshandboken).

I praktiken innebär detta att vajern skruvas ut i tomgångsläge tills trycket just börjar öka. Därefter kontrolleras tryckstegringen vid tomgång + 500 r/m.

Observera ! Uppstår problem med utrullningslag, fördröjda och stötiga växlingar är detta ett tecken på för långt utdragen vajer.