



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	AUTOMAT- VÄXELLÅDA 140-serien 164 1974-års modell	PRODUKT	P
		GRUPP	44
		NR	
DATUM	Januari 1974		38

Vibrationsljud

På tidiga vagnar av 1974 års modell med automatlåda kan ett visst vibrationsljud alstras i växelväljarspaken. Detta beror på att spärren ej smorts i sina spår (A) i spaken och i somliga fall ej heller tryckstängens vid genomgången i spaken (B).

För att eliminera ovannämnda ljud skall dessa detaljer infettas.

