



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
AUTOMATISK VÄXELLÅDA	P
BW 35	GRUPP 44
	NR
DATUM April 1974	40

### Sköljning av oljekylare

Om man misstänker att partiklar från brända belägg kan finnas i oljan bör man, vid utbyte eller renovering av växellådan, skölja oljekylaren.

Sköljningen görs genom att oljekylaren spolas med fotogen eller dylikt. Efter sköljningen blåses fotogenen ut med tryckluft.

Momentomvandlaren (konvertern) går ej att skölja ren, utan bör i sådana fall bytas ut.