



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
BAKAXEL	P
164	GRUPP
	46
	NR
DATUM	21
April 1969	

Demontering av drivaxellager.

Vid inspektion av reklamerade hjullager har vi funnit skador på lagrets rulländar. Dessa skador har visat sig bero på att man låtit tätningringen komma mellan lagret och verktyget SVO 2838 vid demonteringen.

Vi vill därför påpeka att vid demontering skall verktygets armar placeras direkt mot lagret.