



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	HJULINSTÄLLNING	PRODUKT	P
	140, 164	GRUPP	60
DATUM	November 1973	NR	5

### Nya värden för axellutning (caster)

I fortsättningen gäller följande värden.

#### 140

Axellutning (caster), t.o.m. årsmodell 1972 .....	0 till $+1^\circ$
årsmodell 1973 .....	+ 1 till $+2^\circ$
fr.o.m. årsmodell 1974, mekanisk styrinrättning .....	+1,5 till $+2,5^\circ$
servostyrning .....	+2 till $+3^\circ$

#### 164

Axellutning (caster), t.o.m. årsmodell 1972 .....	0 till $+1^\circ$
årsmodell 1973 .....	+1 till $+2^\circ$
fr.o.m. årsmodell 1974 .....	+1,5 till $+2,5^\circ$

Anm. För 140 fr.o.m. årsmodell 1974 med servostyrning är mellanlägg med tjocklek 2,5 mm placerat vid bakre infästning frambalk - sidobalk. Endast 1 st mellanlägg tillåtet för vardera sidan.

Liksom tidigare bör skillnaden mellan de båda sidornas axellutning inte överstiga  $0,5^\circ$ . Skillnaden i mellanläggstjocklek vid främre och bakre infästning av länkarmsaxel får ej överstiga 2,5 mm.

Vi ber Er införa ovanstående värden i aktuella publikationer.