


PRODUKT <b>P</b>	AVD. <b>6</b>	GRUPP <b>64</b>
BETR Cam Gear Servostyrväxel  240, (265 höger- styrd)		NR <b>37</b>  DATUM Aug. 84

## Servicemeddelande

### Cam Gears nya servostyrväxel med radiellt arbetande ventildel



På bilar där nedre tätningsringen för pinjongen läcker, måste hela styrväxeln tas ner och renoveras. Samtliga packningar och tätningsringar ska då bytas ut.

En **ny** nedre tätningsring har samtidigt införts. Den har bättre tätningsfunktion genom att den är försedd med en fjäder för tätningsläppen. Materialet är också starkare och mer värmetåligt.

Den nya ringen ingår i reparationssetsen det.nr. 271 568-8.