

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

8

GRUPP.

81

NR

206

DATUM

Oktober 1990

BETR.

Volvo Body Aligner

240

Bärarminfästning, vid arbete med "Volvo Body Aligner"

Bärarminfästningen är fastsatt med flänsskruvar och flänsmuttrar på 240-bilar fr o m årsmodell 1988. Vid arbete i "Volvo Body Aligner" passar emellertid inte den nya skruven och muttern i fixturen 950964 (SK-964).

Vid arbete i VBA ska därför flänsskruven och flänsmuttern till bärarminfästningen bytas mot skruvar och muttrar utan fläns, dvs:

Skruv M14x110, detaljnr 971008-8

Mutter M14x11, detaljnr 971073-2

När arbetet i VBA är avslutat ska flänsskruven och flänsmuttern sättas tillbaka på bärarmarna.

