



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	KAROSSERI	PRODUKT	P
	140, 164	GRUPP	81
DATUM	Mars 1969	NR	35

Ventilation av bottensvällare, Volvo 142, 144, 145, 164.

Av utseendeskäl kommer präglingarna för ventilation av bottensvällaren att flyttas från utsidan till insidan. Av denna anledning saknas sådana präglingar i detaljerna 679642, 679652 och 679653 samt efter ändringens införande i produktion även i detaljerna 675155, 675156, 675165 och 675166.

Vid användning av ovannämnda detaljer utan präglingar för reparation av tidigareagnar, där inre bottensvällare saknar präglingar, skall ventilation ordnas, lämpligast på följande sätt:

I bottensvällarens undre horisontella del borras med ca 250 mm delning ett antal hålgrupper om vardera två 5 mm hål placerade bredvid varandra. Materialet mellan hålen hugges eller filas bort, varefter främre kanten brytes nedåt och den bakre uppåt med lämpligt verktyg. Se bild.

