

AVD.	P	8	GRUPP	82
BETR.	Motorhuv 240, 264		NR	1
			DATUM	Maj 75

Servicemeddelande

Motorhuvsabsorbent

Under mars 1975 har motorhuvsabsorbent utgått med undantag för Schweiz.

Orsaken är en önskvärd viktminskning på huven och att ljudkraven uppfylls utan absorbent.

Inneliggande material förbrukas vid resp monteringsbana, varför exakta chassinummergränser ej kan lämnas.