



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR


BETR. DÖRRBACKSPEGEL	PRODUKT P
	GRUPP 84
	NR. 10
DATUM Juli 1969	

### Infästning och justering av dörrbackspegel.

Vid körning med hög hastighet på ojämn väg har det förekommit vibrationer i dörrbackspeglarna. Av denna anledning har de båda invändiga planbrickorna ersatts med en större bricka, detaljnummer 683499. Denna bricka är införd från och med följande chassinummer

120	2-dörr	chassinummer 334875
120	Herrgårdsv.	-"- 72685
142		-"- 92357
144		-"- 121938
145		-"- 22786
164		-"- 6978
1800		-"- 29520

I detta sammanhang vill vi även ge ett råd beträffande inställning av spegeln på passagerarsidan på 140 och 164. Bästa sikt bakåt erhålls om armen vrids upp så att den står lodrät, se bild.



VOLVO  
110 859