

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.	GRUPP	NR
8	87	219

DATUM
Okt 1994

BETR.

Rengöring av dränerings-
slang från värmeanläggning

200 med "combu"

Sida 1 av 2

Rengöring av dräneringsslang från värmeanläggning

Gäller värmare med vacuumstyrda spjäll, "combu"

Dräneringsslangen från värmeanläggningen kan i vissa fall bli igensatt av limrester och andra föroreningar. Det är viktigt att dräneringen fungerar för att undvika att fukt tränger in i kupén

Detta servicemeddelande visar metod för rengöring av dräneringsslangen. Rengöring ska utföras i samband med ordinarie servicetillfälle (1500 eller 1000 mil, beroende på årsmodell).



8701394A

Metod för rengöring av dräneringsslang

Ta bort

- ljudvallen på höger sida
- sidopanelen på mittkonsolen, höger sida

Vik undan golvmattan vid kardantunneln


Lossa dräneringsslangen

- vid genomföringen i kardantunneln
- från värmaren.

Dra slangen rakt nedåt.

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförman	Servicetekniker									



Ta ur strypningen som finns i dräneringsslangen

(Gäller fr o m årsmodell 1992)

Gör rent dräneringsslang och strypning

Använd exempelvis en bandklamma till att rensa slangen

Sätt tillbaka strypningen i dräneringsslangen

Den ska placeras ungefär mitt i slangen.



Sätt tillbaka dräneringsslangen på värmaren och genomföringen i kardantunneln

Vik tillbaka golvmattan

Sätt dit sidopanelen på mittkonsolen

Sätt dit ljudvallen

VST	Operationsnummer	Beskrivning
	87977-2	Rengöring av dräneringsslang på värmelanläggningen enl. SM 8-87-219