


PRODUKT <b>P</b>	AVD. <b>8</b>	GRUPP <b>87</b>
BETR. Funktionsstörningar på parkerings- värmare 091		NR. <b>40</b>
240		DATUM Febr. 1987

### Funktionsstörningar på parkeringsvärmare 091



143 297

Vid dålig eller helt utebliven funktion på parkeringsvärmare 091 ska värmarens vattenpump först kontrolleras.

Gör detta enklast genom att kontrollera de två skruvarna i pumpens bakre gavel. Dessa ska vara märkta med en **grön** färgklick. Om skruvarna **inte** är märkta ska pumpen bytas ut.

Den grönmärkta pumpen har samma detaljnummer som tidigare, 3 713 682-7.

Provkör värmaren efter byte av vattenpump.

**Obs!** Även vid nyinstallation av parkeringsvärmare 091, ska monteringssetsens vattenpump kontrolleras och eventuellt bytas ut.