

Servicemeddelande

AVD.	P 9	GRUPP	93
BETR.	Radio 240, 264 1975-års mod.	NR	1
		DATUM	Jan.75

185 x 14

Montering av Volvo bilradio i 240, 264

Det kan på en del vagnar förekomma att reglagepanelen och radiofacket är förskjutna i förhållande till varandra så att radion inte styr riktigt på spåren i radiofacket.

Detta avhjälpas på följande sätt:

- Lossa reglagepanelens nedre fästskruvar.
- Justera reglagepanelens läge så att det stämmer med radiofackets.
- Dra fast fästskruvarna.