

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

| AVD. | GRUPP | NR |
|------|-------|-----|
| 1 | 10 | 201 |

DATUM
Juni 1992

BETR.

Skyddsföreskrift för vitontätningar

200

Sida 1 av 2

Skyddsföreskrift för vitontätningar

Särskild försiktighet skall iaktas vid arbete på bilar där vitontätningssringar kan ha utsatts för hög temperatur (över 300°C). Detta gäller även när tätningarna svalnat.

Då tätningar av Viton utsätts för hög temperatur, exempelvis en överhettning vid skärning, måste alltid följande skyddsåtgärder iaktas vid särtagning:

- Använd alltid handskar av kloroprenogummi och skyddsglasögon.
- Hantera den avlägsnade tätningen på samma sätt som en frätande syra.
- Lägg borttagna vitontätningar samt eventuell aska i plastburk som förslutes och förses med varningssymbol för frätande innehåll. Detsamma gäller för skyddshandskarna.




S143729

998 5653-6 Gummihandskar

Då fluorgummi (Viton, Fluorel eller Tecnoflon) utsätts för temperaturer över 300°C kan fluorvätesyra bildas. Hudkontakt kan ge allvarlig frätskada. Stänk i ögonen kan ge frätsår. Inandning av ångor kan ge sår i övre luftvägarna.

Observera att det endast är under/efter överhettning eller brand som denna materialnedbrytning inträffar. Även aska kan innehålla fluorvätesyra.

Tätningar som ej utsatts för hög temperatur kan hanteras normalt.



S143730

998 5594-2 Skyddsglasögon

Detaljer av fluorgummi (Viton):

| I motorn ingår: | |
|--|------------------|
| Benämning: | Detaljnr: |
| Tätningring vevaxel främre + mellanaxel B230 / 200 / 204 / 234 | 6 842 273-2 |
| Tätningring vevaxel bakre B230 / 200 / 204 / 234 | 6 842 093-4 |