

Tillbehör

Utfärdare

L Malmgren

Datum

750317

Grupp

P05/1

Reg. nr

22/75

-1- (2)

Godkänd av


P Bjälkander

Ärende

NIVÅREGLERING NU ANPASSAD TILL 140-SER., 164 T O M 1974 ÅRS MODELL

Distribution

S



När vi i samband med introduktionen av 1975 års modell introducerade vår nya produkt - NIVÅREGLERING - framfördes efter hand krav från marknaden om en anpassning av nivåreglering till äldre modeller.

Anpassningen är mycket enkel, vilket innebär att vi idag kan erbjuda våra två varianter av nivåreglering - automatisk med art.nr 283631-0 och halvautomatisk art.nr 283632-8 även till 140-ser. och 164 till och med 1974 års modell.

Detta ger Er möjligheten att ytterligare öka försäljningen av dessa produkter, som fått ett mycket gott mottagande.

Följande justeringar gäller mot 1975 års modell:

Montering av reglagepanel till 283631-0:

Till och med 1971 års modell monteras reglagepanelen under instrumentbrädan eller annan lämplig plats.

För 1972 års modell placeras panelen i mittkonsolen.

1973 och 1974 års modeller monteras reglagepanelen i mittkonsolen som på 1975 års modell.

Manometer till 283632-8 och kompressor till 283631-0:

Till och med 1973 års modell monteras de i vänster reservhjulshalja.

På 1974 års modell sker montering som på 1975 års modell.

Stötdämparna i sats 283631-0 och sats 283632-8:

Till och med 1972 års modell gäller:

Övre infästning med sk elephantöra. Hylsan i stötdämparens övre infästning är 2 mm för kort för att passa mellan sidobalk och "elephantöra". Som distans mellan sidobalk och stötdämparhylsa användes bricka, art.nr 955897-4.

För 1971 års vagnar och tidigare och t o m chassi nr 142-260324, 144-274585, 145-116029 och 164-56016 kompletteras monteringen med sats 282761-6. Till sist pressas stötdämparnas nedre infästningshylsa och gummibussning ur öglan.

1973 års modell:

Övre infästning med invändigt gängad hylsa i sidobalken. Övre infästningen på stötdämparen kompletteras med bricka, art.nr 947218-4 mellan skruvskalle och stötdämparhylsa. Stötdämparens nedre infästningshylsa och gummibussning pressas ur öglan och istället användes motsvarande (på originaldämparen) befintliga detaljer.

1974 års modell:

Stötdämparens nedre infästningshylsa och gummibussning pressas ur öglan och ersättes med (på originaldämparen) motsvarande befintliga detaljer.

Nedanstående tabell visar hur mycket man bör pumpa upp nivåreglering vid olika lasttillfällen:

Tabell för nivåreglering vid olika lasttillfällen

Lastvikt i kg

<u>Framsäte</u>	<u>Baksäte</u>	<u>Bagagerum</u>	<u>Mätaren visar</u>
75	-	-	1
150	-	-	1
150	75	-	1-2
150	150	-	1-4
150	150	50	2-6
150	150	100	3-8
150	225	75	3-8

Reservdelar till nivåregleringen föres av vår reservdelsavdelning.