

Pärm 0-1 200/300  
Registerflik 0

(Placera denna innehållsförteckning bakom registerflik 0.)

Ta först bort följande servicemeddelanden:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
05-201	Vattenburet lackskydd och alkaliskt tvättmedel	Maj 89

Under registerflik 0 ska i Februari finnas:

### Servicehandböcker

#### Konstruktion och funktion (Gul flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
0	Nyheter 1985 240, 260	30730/1 ✓
0	Nyheter 1986 240	30877/1 ✓
0	Nyheter 1987 240	31030/1 ✓
0	Nyheter 1988 sent utf. 240 (Sverige)	31317/1 ✓
0	Nyheter 1989 240 (Norge, Danmark, Finland)	31290/1 ✓
0	Nyheter 1990 200	31527/1 ✓
0	Nyheter 1991 200	31691/1 ✓

#### Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
0(02)	Tabeller	11414/1 ✓
0(03)	Specifikationer 240 1975-90	30176/11 ✓
0(03)	Specifikationer 260 1975-82	30183/3 ✓
<del>0(03)</del>	<del>Specifikationer 340/360 1976-91</del>	<del>35038/9</del>
0(05)	Föreskrifter för utomhuslagring samt tvätt och rengöring 200 (hänvisningsblad till 700-serien)	31520/1 ✓

forts.

### Service meddelanden 200

Grupp-Nr	Benämning	Datum
00-13	Felsökning på elektroniska system 200, 300	Apr 87 ✓
00-14	Nyheter 1988 240	Aug 87 ✓
00-201	Nyheter 240	Jan 90 ✓ 89
00-203	Nyheter 240 1992	Aug 91 ✓
00-204	Nyheter 1993 240	Aug 92 ✓

.....

03-202                      Specifikationer 1991                      Aug 90    ✓

.....

05-203                      Lackskydd                      Febr 92    ✓

05-204                      Kontroll av bilbatterier                      Aug 91    ✓

.....

### Service meddelanden 300

Grupp-Nr	Benämning	Datum
----------	-----------	-------

.....

.....

VOLVO  
200/300

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- servicehandböcker
- servicemeddelanden

Februari  
1993

Sid 1



Pärm 0-1 200/300  
Registerflik 1

(Placera denna innehållsförteckning bakom registerflik 1.)

Ta först bort följande servicemeddelanden:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
----------	-----------	-------

-	-	-
---	---	---

Under registerflik 1 ska i Februari finnas:

### Servicehandböcker

#### Konstruktion och funktion (Gul flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
1(12)	Smörjning 240/260	11600/1 ✓

#### Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
1(16)	Ekonomitrimming	30350/1 ✓
1(17)	Serviceprogram (hänvisningsblad till 700-serien)	30767 ✓

### Servicemeddelanden 200

Grupp-Nr	Benämning	Datum
10-201	Skyddsföreskrifter för vitontätningar	Juni 92 ✓
18-6	Inspektion av rostskydd 240	Juli 86 ✓

### Service meddelanden 300

Grupp-Nr	Benämning	Datum
<del>18-4</del>	<del>Rostskydd 345</del>	<del>Apr 81</del>

Pärm 2(20-22) 200  
Registerflik 2

(Placera denna innehållsförteckning bakom registerflik 2.)

Ta först bort följande servicemeddelanden:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
21-73	Cylinderhuvud, lågt åtdragningsmoment D 24	Nov 87

Under registerflik 2 ska i Februari finnas:

**Servicehandböcker****Konstruktion och funktion (Gul flik)**

Avd	Benämning	TP-nummer
2(20-22)	Motor B 17, B 19, B 21, B 23	30288/1 ✓
2(ej 23, 24, 27)	Motor B 27	10979/1
2(20-22)	Motor D 20, D 24	30138/1

**Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)**

Avd	Benämning	TP-nummer
2(20-22)	Motor B 17, B 19, B 21, B 23	30155/2 ✓
2(21)	Renovering motor B 17, B 19, B 21, B 23	30169/2 ✓
2(20-22)	Motor B 27, B 28	30503/1
2(21)	Renovering motor B 27, B 28	30446/1
2	Motor D 20, D 24 (felsökning)	30018/1
2(20-22)	Motor D 20, D 24	30004/1
2(21)	Renovering av motor D 20, D 24	30223/2

**Servicemeddelanden 200**

Grupp-Nr	Benämning	Datum
21-53	Ditsättning vakuumpump D 20, D 24	Apr 83
21-55	Byte o-ring kylvätskepump vid kuggremsbyte D 20, D 24	Nov 83
21-64	Ny cylinderhuvudpackning och nytt åtdragningsmoment 260	Juni 85
21-66	Virvelkammare diesel	Dec 85
21-70	Asbestfri ventilkåpspackning B 200, B 230	Febr 87 ✓
21-72	Vevaxel B 200, B 230	Sept 87 ✓
21-74	Motorljud B 200, B 230	Apr 88 ✓

forts.

Sid 2

Pärm 2(20-22) 200 Flik 2

**Service meddelanden 200 forts.**

Grupp-Nr	Benämning	Datum
21-202	Nytt kamaxeldrev B 200, B 230	Nov 88 ✓
21-203	Frostplugg byte 4-cyl. motorer	Maj 89 ✓
21-205	Vevstake 3 200, B 230	Aug 90 ✓
21-206	Montering av ny typ av bakre vevaxellätning D 24X	Apr 91 ✓
21-208	Skador på medbringarplåtens indikeringsring	Febr 92 ✓
21-209	Kolvspel på använd motor	Maj 92 ✓

.....

.....

.....

.....

22-11	Syntetisk motorolja (Norden)	Dec 87 ✓
-------	------------------------------	----------

.....

.....



## Pärm 2(23, 28) 200

(Placera denna innehållsförteckning bakom  
avdelningsregistret.)

Ta först bort följande servicemeddelande:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
23-14	Byte bränslefilter, insprutningsmotorer	Okt 87
28-201	Tändsystem EZ 116K B 230F	Aug 88
28-205	Korrosionsskydd i kontakstycken	April 92

I pärm 2(23, 28) 200 ska i Februari finnas:

**Servicehandböcker****Konstruktion och funktion (Gul flik)**

Avd	Benämning	TP-nummer
2(23)	Bränslesystem, förgasarmotorer 240, 260	12053/1 ✓
2(24)	Bränslesystem, insprutningsmotorer B 21E, B 27E	11847/1 ✓

**Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)**

Avd	Benämning	TP-nummer
2(23)	Bränslesystem, förgasarmotorer	11739/2 ✓
2(23)	Bränslesystem, typ CI	30453/1 ✓
2(23)	Bränslesystem, typ CI B 27, B 28 E/F	30591/1 ✓
2(23)	Bränslesystem, LH-Jetronic II B 230F	30980/1 ✓
2(23, 28)	Bränslesystem LH 2.4/LH 3.1 Tändsystem EZ 116 K	32134/1 ✓
3(34)	Tändsystem	30431/1 ✓

**Servicemeddelanden 200**

Grupp-Nr	Benämning	Datum
23-3	Hastighetsstyrd HC-begränsning B 200K (Norden)	Maj 86 ✓
23-6	Förgasare Solex-Cisac B 230K	Aug 86 ✓
23-7	Installation av tryckdämpare	Aug 86 ✓
23-11	Modifiering styrtrycksventil B 21-B 230 med CI-system	Maj 87 ✓
23-12	Ny chokevajer B 230K högerstyrd (England)	Maj 87 ✓
23-13	Blyfritt bränsle	Juni 87 ✓
23-17	Mätning av bränsleförbrukning	Okt 88 ✓
23-65	Bränsleledning, insprutningsmotorer	Juni 82 ✓
23-73	Förpump, CI-system	Juni 83 ✓
23-84	Förgasare Solex-Cisac B 200K	Okt 84 ✓
23-92	Tankarmatur	Jan 86 ✓
23-97	Byte plastskyddskåpa till insprutningsventil LH-lambda B 23F/FT	Nov 85 ✓

forts.

### Service meddelanden 200 forts.

Grupp-Nr	Benämning	Datum
23-201	Åtgärder för minskning av avgasutsläpp (Sverige)	Mars 88 ✓
23-202	Ångavskiljare B 200K, B 230K	Dec 88 ✓
23-204	Problem vid kallstart av motor B 230F	Juni 89 ✓
23-205	Lambda-sond B 230F	Maj 89 ✓
23-206	Tomgångsventil B 230F	Juni 89 ✓
23-207	Kolfilter B 21/23, B 27/28	Okt 89 ✓
23-208	Byte av bränslefilter på bilar med insprutningsmotorer	Jan 90 ✓
23-211	Volvo System Tester för LH 2.4	Juni 90 ✓
23-212	Tömning bränslesystem	Mars 92 ✓

34-27	Rättelser, Tändsystem	Dec 84 ✓
34-28	Byte hallgivare B 21-23, B 230F	Mars 85 ✓
34-29	Felsökning på tändsystem TZ 28H	Apr 85 ✓
34-30	Tändsystem Rex C B 230K	Maj 87 ✓
34-31	Tändsystem TZ 28H	Febr 87 ✓
34-32	Kontroll av tändläge B 200,230 K/E, B 230A	Febr 87 ✓
28-202	Tändsystem EZ 116 K	Apr 90 ✓
28-204	Volvo Mono-Tester adapter för tändvinkel	April 91 ✓
28-205	Korrosionsskydd i kontaktstycken	Jan 93 ✓
28-206	Bränslesystem och styrenheter	April 92 ✓


VOLVO  
200/300

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- servicehandböcker
- servicemeddelanden

Februari  
1993

Sid 1



Pärm 2(25-27) (D20, D24:(23-27)) 200

(Placera denna innehållsförteckning bakom avdelningsregistret.)

Ta först bort följande servicemeddelande:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
----------	-----------	-------

I pärm 2(25-27) (D20, D24:(23-27)) 200 ska i Februari finnas:

### Servicehandböcker

#### Konstruktion och funktion (Gul flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
2(25-29)	Motor B 17, B 19, B 21, B 23	30325/1 ✓
2(23-29)	Motor D 20, D 24	30145/1

#### Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
2(25-29)	Motor B 17, B 19, B 21, B 23	30162/2 ✓
2(25-29)	Motor B 27, B 28	30560/1
2(23-29)	Motor D 20, D 24	30011/2
2(27)	Konstantfarthållare	31606/1 ✓

### Servicemeddelanden 200

Grupp-Nr	Benämning	Datum
23-1	Pumpaxeltätning insprutningspump D 20, D 24	Apr 86
23-95	Svart avgasrök D 24	Nov 85
23-203	Plombering, bränslemängdskruv, diesel	Dec 88

forts.



Sid 2

Pärm 2(25-27) (D20, D24:(23-27)) 200

**Service meddelanden 200, forts.**

Grupp-Nr	Benämning	Datum
25-42	Förgasare Turbo B 19AT, B 21AT, B 23AT	Mars 85
25-44	Eftermontering av katalysator B 230A (Sverige)	Nov 87
25-47	Valtenkyld turbo	Aug 86
25-201	Kontroll CO F-motorer	Nov 88
25-202	Gasspjäll, bränslesystem LH 2.4	April 91
25-206	Ändrad montering av EGR-vakuumregulator	Nov 92
25-207	Byte av presskruv på avgassystem	Jan 93

---

---

26-30	Rengöring kylsystem	Mars 87
26-31	Kontroll kylvätskepump B 200, B 230	Mars 87
26-201	Ändrad fastsättning motorvärmare B 200/230	Mars 88
26-202	Kylvätskepump B 200, B 230	Juni 89
26-203	Ny, förbättrad kylarvätska	Febr 92
26-204	Ditsättning av termostat	Jan 93

---

---

27-12	Konstantfarthållare	Apr 86
27-13	Byte chokereglage B 230A	Mars 87
27-201	Ändra i servicehandbok	Okt 92
27-202	Konstantfarthållare	Dec 92

VOLVO  
200/300



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- servicehandböcker  
- servicemeddelanden

Februari  
1993

Sid 1

Pärm 3(30-38) 200/300  
Registerflik 3

(Placera denna innehållsförteckning bakom registerflik 3.)

Ta först bort följande servicemeddelande:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
<b>200:</b>		
37-4	Skarvledningar med runda stift och hylsor	Mars 81
37-201	Tätning av kontaktdon	Juni 89
<b>300:</b>		
32-13	Generator B 14	Juli 81
32-16	Växelströmsgenerator B 200	Aug 84
32-17	Generator B 172	Aug 85
33-3	Startmotor B 14	Okt 81
33-5	Startmotor D 16	Juni 85
33-6	Startmotor B 172	Aug 85
33-301	Förvärmningsrelä startmotor D 16	Dec 85
34-16	B 19E generator, körvisar/torkarspak, torkare	Aug 82
34-20	Spak för körriktningvisare	Dec 83
36-27	Strålkastarrengörare	Juli 81
36-28	Tändningslås	Aug 81
36-29	Munstycken för vindrutespolare	Sept 81
36-31	Backljuskontakt	Jan 82
36-33	Vindrutetorkare	Juli 83
36-34	Tändningslås med relä	Aug 83
36-35	Vindrutetorkare	Nov 83
36-38	Strömställare tunnelkonsol	Aug 86
36-39	Vindrutetorkarmotorer	Juni 87
37-8	Kabel till startmotorn B 172	Okt 85
38-19	Instrumentpanel	Maj 84
38-20	Hastighetsmätarvajer	Okt 84

I pärm 3(30-38) 200/300 ska i Februari finnas:

### Servicehandböcker

#### Konstruktion och funktion (Gul flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
-----	-----------	-----------

.....

.....

#### Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
-----	-----------	-----------

3(31-33)	Strömförsörjningssystem (hänvisning till 700-systemet)	31592/1
3(35-38)	Belysning, instrumentering och övrig elektrisk utrustning 200	31485/1 ✓
<del>3(30-38)</del>	<del>Elektriskt system 300 1976-91</del>	<del>35733/1</del>

.....

.....

### Service meddelanden 200

Grupp-Nr	Benämning	Datum	
31-201	Face-liftbatteri	Maj 92	✓
.....			
32-15	Laddningssystem 240, 260 generator med påbyggd regulator	Febr 83	✓
32-18	Batteriladdning dieslar	Juni 86	
.....			
33-4	Hitachi startmotor B 23	Okt 83	✓
.....			
35-201	Byte av motor till ljuslängdsreglering	Aug 89	✓
35-202	Baklyktor 245	Sept 90	✓
35-203	Borttagning av sidoblinklykta	Nov 91	✓
.....			
36-24	Felsökning strålkastartorkare 1979-82	Dec 81	✓
36-36	Bakrutetorkare 245/265 1975-83 ombyggnad	Okt 84	✓
36-201	Felsökning tjuvlarm	Nov 88	✓
36-202	Volvo Guard stöldlarm; ändrad inkoppling (Sverige, Danmark)	Okt 89	✓
36-203	Volvo Guard stöldlarm; ändrad inkoppling 1990-	Febr 90	✓
36-204	Jordning av vindrutetorkarmotor	Sept 92	✓
.....			
37-5	Specialverktyg för ledningar och ledningsskor	Maj 81	✓
37-9	Säkring nr 11	Apr 86	✓
37-10	Kontaktdon till elektronisk hastighetsmätare	Jan 88	✓
37-11	Kabelmatta Chrysler tändsystem	Febr 88	✓
37-202	Kabelgenomföring	Okt 90	✓
37-203	Ny tät skarvhylsa	Sept 92	✓
.....			
38-23	Rättelse i monteringsanvisning	Sept 86	✓
38-202	Plombering av kontakt till hastighetsmätaren	Okt 89	✓
.....			

VOLVO  
200/300

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- servicehandböcker
- servicemeddelanden

Februari  
1993

Sid 1



Pärm 3(39) 200 -1985

(Placera denna innehållsförteckning bakom avdelningsregistret.)

Ta först bort följande servicemeddelande:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
----------	-----------	-------

I pärm 3(39) 200 -1985 ska i Februari finnas:

### Servicehandböcker

#### Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
3(39)	Kopplingsschema 240 1975, 1976	11093/1 ✓
3(39)	Kopplingsschema 240 1977, 1978	12503/1 ✓
3(39)	Kopplingsschema 260 1975, 1976, 1977	11535/1 ✓
3(39)	Kopplingsschema 260 1978	12192/1 ✓
3(39)	Kopplingsschema 240, 260 1979	30197/1 ✓
3(39)	Kopplingsschema 240, 260 1980	30253/1 ✓
3(39)	Kopplingsschema 240, 260 1981-83	30317/2 ✓
3(39)	Kopplingsschema 240, 260 1984	30677/1 ✓
3(39)	Kopplingsschema 240, 260 1985	30807/1 ✓



Pärm 3(39) 200 1986-

(Placera denna innehållsförteckning bakom avdelningsregistret.)

Ta först bort följande servicemeddelande:

Grupp-Nr	Benämning
39-208	Nytt elsystem 1993

Datum

Aug 92

I pärm 3(39) 200 1986- ska i Februari finnas:

### Servicehandböcker

#### Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)

Avd	Benämning
3(39)	Kopplingsschema 240 1986
3(39)	Kopplingsschema 240 1987-88
3(39)	Kopplingsschema 240 1989
3(39)	Kopplingsschema 240 1990
3(39)	Kopplingsschema 240 1991
3(39)	Volvo Guard stöldlarm (hänvisningsblad)
3(39)	Kopplingsschema 240 1992
3(39)	Kopplingsschema 240 1993

TP-nummer

30933/1	✓
31098/2	✓
31375/1	✓
31557/1	✓
31766/1	✓
31773/1	✓
31952/1	✓
32169/1	✓

31722/1

### Servicemeddelanden 200

Grupp-Nr	Benämning
39-202	Stölskyddskodad bilradio
39-203	Rätt inkoppling av radioförstärkare 1991-
39-204	Nedre radiofack
39-205	Radioapparater, om WB och AS-knapparna fastnar
39-206	Säkringar, komponenter och kopplingsschema 240 1992
39-207	Felkoder hos CD-växlare
39-209	Högtalargaller hatthylla årsmodell 1992

Datum

Febr 90	✓
Dec 90	✓
April 91	✓
Maj 91	✓
Aug 91	✓
Juli 91	✓
Sept 92	✓



Pärm 4 200  
Registerflik 4

(Placera denna innehållsförteckning bakom registerflik 4.)

Ta först bort följande servicemeddelande:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
41-24	Kopplingsreglage	Apr 84
41-27	Smörjning av kopplingsreglage	Febr 85
41-30	Justering av kopplingsvajer	Dec 86
41-31	Ljud kopplingspedal	Okt 86
43-62	Startspärrkontakt BW 35	Aug 82
43-69	Fördröjd inkoppling av överväxeln	Febr 83
43-83	Fördröjd inkoppling AW 70/71	Mars 85
43-84	Dämpare i manuella växellådor	Mars 85
43-85	Nållager, justermellanlägg i manuella växellådor	Juni 85

I pärm 4 200 ska i Februari finnas:

## Servicehandböcker

### Konstruktion och funktion (Gul flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
4	Växellåda M50, M51 264	10986/1
4(43)	Överväxel typ J	12173/1 ✓
4(44)	Automatisk växellåda BW 35	11463/2 ✓
4(44)	Automatväxellåda BW 55	10993/1
4(46)	Bakaxel	11562/1 ✓

### Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
4(41, 45)	Koppling Kardanaxel	30439/1 ✓
4(43)	Växellåda M 40	11257/1 ✓
4(43)	Växellådor M 45, M 46 1976-1978	11154/2 ✓
4(43)	Växellådor M 45, M 46, M 47 1979-19..	30190/2 ✓
4(43)	Växellådor M 50, M 51	10962/1 ✓
4(43)	Överväxel Typ J	12086/2 ✓
4(43)	Automatväxellåda BW 55, AW 55, AW 70, AW 71	30577 ✓
4(44)	Automatisk växellåda BW 35	11470/1 ✓
4(46)	Bakaxel	11555/2 ✓

forts.

### Service meddelanden 200

Grupp-Nr	Benämning	Datum
41-201	Tryckplatta typ lågiytt	Dec 89 ✓
41-202	Smörjfritt lamellnav och urkopplingslager	Dec 91 ✓
.....		
.....		
43-72	Kontroll av frihjul och kolv BW 55, AW 55, AW 70, AW 71	Juni 83 ✓
43-89	Växellåda M 47 II Renovering	Aug 85 ✓
43-90	Växlingssvårigheter manuella växellådor	Dec 85 ✓
43-92	Gummibussningar i växelspak, manuell växellåda	Juli 86 ✓
43-93	Korrekt ditsättning av låsringar på manuella växellådor	Juni 89 ✓
43-95	Ljud i manuella växellådor med dämpare	Dec 86 ✓
43-96	Överväxel typ J/P-hybrid B 230E/F	Mars 87 ✓
43-201	Smörjning av rullager vid renovering av manuell växellåda	Juni 89 ✓
43-202	Renovering av överväxel typ J och J/P	Juli 89 ✓
43-204	Automatiska växellådor (ej Sverige, USA/Kanada)	Juli 90 ✓
43-205	P-lägesspärr automatväxellåda	Aug 90 ✓
43-206	Vajer till nyckelspärr	Aug 92 ✓
.....		
.....		
.....		
45-11	Kardanknut i gummi	Jan 87 ✓
.....		
.....		
46-201	Kontrollmoment differentialbromsar	Juni 89 ✓
46-202	Ompackning av bakaxellock	Jan 92 ✓
46-203	Ny pinjong för bakaxel	Jan 93 ✓

VOLVO  
200/300

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- servicehandböcker
- servicemeddelanden

Februari  
1993

Sid 1



Pärm 5-7 200/300  
Registerflik 5

(Placera denna innehållsförteckning bakom registerflik 5.)

Ta först bort följande servicemeddelande:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
<b>200:</b>		
51-14	Bromsklotsar	Dec 87
<b>300:</b>		
52-16	Vakuumpump D 16	Dec 84
55-5	Parkeringsbroms	Aug 82

Under registerflik 5 ska i Februari finnas:

### Servicehandböcker

#### Konstruktion och funktion (Gul flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
5	Bromsar 240, 260	11477/1 ✓

#### Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
5	Bromsar 240, 260	11484/2 ✓
5(59)	Låsningfria bromsar (ABS) 240	31677/1 ✓
<del>5</del>	<del>Bromsar 340</del>	<del>12153/2</del>

### Servicemeddelanden 200

Grupp-Nr	Benämning	Datum
51-201	Ny bromsvätska	Dec 90 ✓
51-202	Bromsbelägg	Jan 93 ✓
52-14	Bromsvarningsventilen	Apr 85 ✓
59-201	Felsökningshjälp ABS	Juli 91 ✓

forts.



**Service meddelanden 300**

Grupp-Nr	Benämning	Datum
51-17	Brömskivor och skyddsplattor	Aug 85
.....		
.....		
52-17	Bromsar	Aug 85
52-18	Huvudbromscylinder inställning	Jan 87
52-301	Vakuumpump D 16	Feb 90
.....		
.....		



Pärm 5-7 200/300  
Registerflik 6

(Placera denna innehållsförteckning bakom registerflik 6.)

Ta först bort följande servicemeddelande:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
61-5	Bakre länkarbussningar	Okt 82

Under registerflik 6 ska i Februari finnas:

### Servicehandböcker

#### Konstruktion och funktion (Gul flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
-----	-----------	-----------

.....

.....

#### Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
-----	-----------	-----------

<del>6</del>	<del>Framvagn och styrinrättning 340</del>	<del>12160/2</del>
<del>6(60, 64)</del>	<del>Styrserve 360</del>	<del>35705/1</del>
6,7(60-64, 70-77)	Framvagn, styming 200	31578/1 ✓
6(65)	Bakhjulsupphängning 240/260	30124/1 ✓

.....

.....

### Servicemeddelanden 200

Grupp-Nr	Benämning	Datum
----------	-----------	-------

65-2	Bussning, momentstag	Okt 85 ✓
------	----------------------	----------

.....

.....

.....

Ufofs

**Serviceomeddelanden 300**

Grupp-Nr	Benämning	Datum
60-8	Hjulinställning	Juni 87
64-30	Styrväxel	Nov 81
64-36	Styrväxelhus	Okt 84
64-39	Styrväxelhus	Apr 85

VOLVO  
200/300



**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**  
- servicehandböcker  
- servicemeddelanden

Februari  
1993

Sid 1

Pärm 5-7 200/300  
Registerflik 7

(Placera denna innehållsförteckning bakom registerflik 7.)

Ta först bort följande servicemeddelande:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
76-6	Nivåreglerande stötdämpare	Maj 80
76-8	Gummibälg på Nivomat stötdämpare	Aug 85

Under registerflik 7 ska i Februari finnas:

**Servicehandböcker**

**Konstruktion och funktion (Gul flik)**

Avd	Benämning	TP-nummer
-----	-----------	-----------

**Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)**

Avd	Benämning	TP-nummer
-----	-----------	-----------

7	Fjädringssystem och hjul 240/260	30069/1 ✓
<del>7</del>	<del>Fjädring, dämpning och hjul 340</del>	<del>35093/1</del>

**Servicemeddelanden 200**


Grupp-Nr	Benämning	Datum
----------	-----------	-------

76-201	Nivåreglerande stötdämpare	Dec 91 ✓
76-202	Infästning krängningshämmare	Nov-92 ✓

forts.

**Service meddelanden 300**

Grupp-Nr	Benämning	Datum
76-9	Krängningshämmare	Aug 85
77-21	Bakhjulslager	Febr 84
77-22	Däck 185/60-14	Febr 84
77-24	Bakhjulslager	Aug 85
77-25	Hjulfålg med hjulkapsel	Aug 85



Pärm 8-9 200/300

Registerflik 8

(Placera denna innehållsförteckning bakom registerflik 8.)

Ta först bort följande servicemeddelande:

Grupp-Nr	Benämning	Datum
<b>200:</b>		
89-2	Kittning och rostskydd vid plåtrepARATION	Apr 81
<b>300:</b>		
80-15	Domkraftsfäste	Okt 79
80-18	Bättringslackering	Dec 81
81-4	Uppmontering av svetsfixtur 999 5955	Jan 77
83-28	Baklucka	Apr 82

Under registerflik 8 ska i Februari finnas:

## Servicehandböcker

### Konstruktion och funktion (Gul flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
8(85)	Kylanläggning 240, 260	11625/1 ✓
8(87)	Parkeringsvärmare 07-B, 01-B/01-D, 03-B/03-D	30152/2

### Felsökning, Reparation, Underhåll (Brun flik)

Avd	Benämning	TP-nummer
8	Felsökning vattenläckage 200	31250/1 ✓
<del>8</del>	<del>Karosseri-340</del>	<del>11976/3</del>
8(81)	Bedömningsguide vid garantibesiktning av kaross (hänvisning till 700-pärm, endast vissa marknader)	31797/1
8(81)	Karosseriarbeten 200	31550/1 ✓
<del>8(81)</del>	<del>Karosseri-340/360</del>	<del>35197/1</del>
8(82-88)	Kaross och inredning (allt utom plåt) 200	31119/1 ✓
<del>8(82-89)</del>	<del>Karosseri-340/360</del>	<del>35278/1</del>
8(87)	Parkeringsvärmare 07-B, 01-B/01-D, 03-B/03-D	30154/2
8(87)	Parkeringsvärmare 071-B, 091-B/091-D (hänvisning till 700-pärm)	31274/1
<del>8(87)</del>	<del>Kylanläggning-360</del>	<del>35296/1</del>
8(88)	SRS Rattkudde 240	31492/1 ✓

forts.

### Service meddelanden 200

Grupp-Nr	Benämning	Datum
80-19	Reparationsarbeten för aluminium	Febr 83
80-22	Nytt karosserilim	Juli 87
80-202	Kemiska produkter	Febr 90
80-203	Vattenavtätning vid tillbehörsmontering	Febr 90
80-204	Underredsbearbetning	Apr 90

81-201	Korrosion i golvplåt, sitsresare och bottensvällare	Sept 89
81-202	Flyttad fjäderbensinfästning	Dec 89
81-203	Flyttad fjäderbensinfästning - rättelse	Febr 90
81-204	Lacker och kemikalier	April 90
81-205	Dekortejp	Maj 92
81-206	Volvo Body Aligner	Okt 90
81-207	Byte bakre golv 5-dörrars	Dec 92

83-201	Taklucka	Juli 88
83-202	Tättningslist taklucka 244	Mars 92
83-203	Taklucka vattenläckage	Jan 93

84-25	Nya tättningslister	Apr 87
84-26	Extra tättningslist	Sept 87
84-201	Bakruta och -list byte, 240 5-dörrars	Sept 89
84-202	Byte av vindruta	Okt 90
84-203	Yttre backspegel, byte av spegelglas	Nov 91
84-204	Byte PUR-limmad vindruta, Malaysiatillverkade bilar	Maj 92

85-201	Sitskontakt, bältesvarning	Mars 89
85-202	Sitskontakt, bältesvarning - rättelse	Maj 89
85-203	Framstolar	Okt 90

86-10	Uttag för dragkrok i insynsskydd	Nov 85
-------	----------------------------------	--------

forts.

**Service meddelanden 200 forts.**

Grupp-Nr	Benämning	Datum
87-30	Bränsleventil till parkeringsvärmare 03-B/D, 07-B (Ej Span, Ital)	Jan 85
87-37	Parkeringsvärmare samtliga typer (Ej Span, Ital)	Febr 86
87-39	Ny parkeringsvärmare 091-B/D (Ej Span, Ital)	Sept 86
87-40	Funktionsstörningar på parkeringsvärmare 091 (Norden)	Febr 87
87-41	Förstärkt AC-rör	Sept 87
87-201	Ny fläkthjulsfixering CU-värmare	Apr 90
87-202	Läckage vid påfyllningsventil på AC-kompressor	Okt 88
87-203	Kondensvattenläckage klimatanläggning	Apr 89
87-204	Återvinning av freon (Sverige)	Juli 89
87-205	Ådragningsmoment för anslutningarna i AC-systemet	Juli 89
87-206	Byte förångare (evaporator) 1991-	Sept 92
87-207	Freonåtervinningsutrustning RHS 3000	Sept 90
87-208	Parkeringsvärmare 091-B och 091-D	Nov 90
87-209	AC-system, felsökning	Okt 90
87-210	Ac-system, störande ljud	Okt 90
87-211	Ny vattenventil till klimatanläggning	Dec 91
87-212	Förbättrad dränering AC	Nov 91
87-213	RHS 800 Utrustning för köldmedium R 134a	Juli 92
87-215	Tillägg till monteringsanvisning parkeringsvärmare 091-B	Jan 93

88-201	Mätning av motstånd i SRS-verktyg 998 8695	Febr 90
88-203	SRS-dekal	Mars 92

**Service meddelanden 300**

Grupp-Nr	Benämning	Datum
80-20	Lack bränsletanklock	Maj 85
81-14	Korrosionsbesiktning	Sept 86
82-12	Hålmönster framskärm	Okt 86
82-13	Infästning grill	Sept 87
82-301	Hålmönster	Apr 89

forts.



**Servicemeddelanden 300 forts.**

Grupp-Nr	Benämning	Datum
83-29	Framdörrar	Sept 82
83-38	Inställning soltak	Apr 87
.....		
.....		
85-23	Handtag	Nov 86
.....		
.....		
86-11	Stötfångare	Febr 86
.....		
.....		
87-32	Värmekran	Juli 85
87-36	Värmeelement årsmodell 1986	Febr 86
.....		
.....		