

AVD.	P 0	GRUPP	00
BETR.	Serviceskylt 240, 264	NR	1
		DATUM	Sept 75

Service meddelande

Makulera tidigare servicemeddelande avd. P-0 grupp 00 nr 1 av april 1975.
Ändring är markerad med streck (-) i marginalen.

Införande av serviceskylt

För vissa detaljer i våra bilar har vi olika tillverkare. Vid reservdelsbeställning finns ibland behov av att snabbt kunna konstatera vilket fabrikat som är monterat på en viss vagn. Vi har därför infört en skylt med uppgift om tillverkare för bromsar, förgasare, bränslepump, koppling, generator och styrväxel. Skylten är placerad på stolpen bakom höger framdörr enligt bild 1.

Skylten är införd från och med vecka 40.




Bild 1. Serviceskyltens placering





Bild 2. Serviceskylt

VOLVO
112562

Skyltens utseende framgår av bild 2. De olika tillverkarna anges med kodsiffror enligt förteckning på nästa sida.

<u>Detalj</u>	<u>Tillverkare</u>	<u>Kod</u>
Bromsar *	Girling	1
	Ate	2
Förgasare	Zenith-Stromberg	1
	SU	2
Bränslepump	SEV Marchal	1
	Pierburg	2
	Bosch	3
Koppling	Borg & Beck	1
	Fichtel & Sachs	2
Generator	Bosch	1
	SEV Marchal	2
Styrväxel	Ehrenreich	1
	Cam Gears	2
	Zahnradfabrik (ZF)	3
	TRW	4
	Flygmotor	5

- * Från och med 76-års modeller gäller siffran endast bakhjulets bromsok. Samtliga
- främre bromsok är av fabrikat Girling.



Hvordan... 2 1988