



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVÅGNAR

4118	UTBYTESMOTOR	4118	2000
Motorering		4118	2000
Märkning		4118	2000
Märke		4118	2000
År		4118	2000
Märke		4118	2000

Tryckt föred som SM-grupp 200 nr 20 av utgåvan 1982.

Åtgärder vid montering av utbytesmotor.

För våra utbytesmotorer lämnar vi som beaktad & skräddarsydd garanti. Denna garanti gäller dock ej försäkringsbolag.

Den motor (sekt) monterar i en vagn, som på grund av ett eller flera av längre sträcka som varit beträffad med vissa bränsleförligheter, är givetvis övers och öljat vid bytet. För att motorn skall komma till sin rätt och fungera till befintligt

vi har lagt ned vissa anmärkningsvärda viktiga åtgärder, vilka skall vidtagas, för att vår garanti skall gälla. Dessa åtgärder utformas naturligtvis utifrån de flesta verkstader, men är inte de i egentliga fall skott utföras, för då verkar påverka dem.

1. Rengör kylaren.
2. Använd nya kylvarmlager och fyllnadsmedel även nya kylkroppar.
3. Gör spärr och Lohappart (se skedens nummer som ej är ett vanligt nummer).
4. Ryt täta i utloppsröret (gäller verkst för äldre motorer, som ej utrustats samtidigt med motorn).
5. Justera förgasaren och gör ren luftventilen.
6. Kontrollera fjäderlåg och övrig elektrisk utrustning.
7. Montera inkänningsalteskrift på vindrutan.
8. Under inkänningsperioden, vilken bör vara lika lång som för ny motor, skall motornjaget bytas oftare, och ventillag samt åtdragningsmoment för svindellock kontrolleras med vissa intervaller som för ny motor.

Utöver även angivna åtgärder, som alltid måste utföras, till i allmänhet även motorhjälpens tillgång, tillräckligt rengöras samt rengöras, bytats och kontrolleras och utbytskropparna kontrolleras.

Vår garanti gäller om motorn är ofta byggarna tillgängliga, men detta beror på, att motorn befandits med rostskyddande olja efter provningen.

En av tillgångens ingår någon tid före montering, till den, för att även skada hanteringen, försvara i önskvärd lokal, som skall vara torr och belys uppvärmd.