



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	CYLINDER- LOCKS- PACKNING B 20 A	PRODUKT P
DATUM	Januari 1972	GRUPP 21
		NR 27

Ny cylinderlockspackning

På motor B 20 A har det i enstaka fall förekommit läckage med den nuvarande cylinderlockspackningen (detaljnummer 419647).

För att eliminera detta, har en ny cylinderlockspackning, med förbättrade tätningsegenskaper framtagits.

Vid byte av cylinderlockspackning på vagnar av 1969, -70 och -71 års modeller, med motor B 20 A, bör i fortsättningen endast den nya cylinderlockspackningen användas.

Observera att packningen ej skall användas på vagnar från och med 1972 års modell, eftersom denna årsmodell B 20 A är försedd med en cylinderlockspackning av annan tjocklek.

Vid monteringen av cylinderlocket skall cylinderlocksskruvarna dras åt enligt anvisningarna i verkstadsmeddelande produkt P grupp 21 nr 25.

Den nya cylinderlockspackningens detaljnummer är: 460552-3.