


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	21
BETR.		NR.
Ventilfjädrar och fjäderbrickor		43
B17-23		DATUM
		Aug 83

Service meddelande

Makulera tidigare SMP avd 2 grupp 21 nr 43 av febr 82.
Meddelandet är omarbetat och kompletterat. Nya utförandet av ventilfjädrar/fjäderbrickor infört på fler motorutföranden.


Nytt utförande av ventilfjädrar och fjäderbrickor



B21F LH-Jetronic (december 1982-)
B23F
B19ET, B21ET, B21FT 1984-

På ovanstående motorer används ett nytt utförande av ventilfjädrar och fjäderbrickor. De nya detaljerna har införts för att undvika risken för egensvängning hos ventilfjädrarna.

- o Det nya utförandet kan även användas på tidigare byggda B21F LH-Jetronic, B19ET, B21ET och B21FT.
- o Olika utförande av fjädrar och brickor **får inte användas** i en och samma motor.




Tid utf

Nytt utf

Detaljnummer, detaljer nytt utförande

Ventilfjäder	1332 136-9
Övre fjäderbricka	1332 138-5
Undre fjäderbricka	1332 137-7

Provningsvärden, ventilfjäder nytt utförande



Längd	Belastning
45,5 mm	0
38,0 "	280-320 N (28-32 kp)
27,5 "	702-782 N (70-78 kp)