



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
VARMSTART- PROBLEM	P
B 20 A	GRUPP
	23
DATUM	NR
Juni 1969	31

### Isolerfläns mellan förgasare och grenrör på motor B 20 A.

Då problem föreligger med varmstart på enkelförgasarmotorn B 20 A, kan en isolerfläns monteras mellan förgasare och grenrör. Isolerflänsen monteras mellan skyddsplåten och packningen, som ligger mot förgasarens fläns. Samtidigt skall längre pinnskruvar monteras.

Följande detaljer erfordras:

<u>Detaljnummer</u>	<u>Benämning</u>	<u>Antal</u>
419888	Isolerfläns	1
953239	Pinnskruv	4

Denna pinnskruv kan vid VM:ets utsändning ej levereras.

Tills leverans kan ske användes:

953241	Pinnskruv	4
--------	-----------	---