



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	FÖRGASARE ZENITH- STROMBERG B 20, B 30	PRODUKT	P
		GRUPP	23
		NR	
DATUM	November 1969		38

Angående justering av bränslemunstycke på vagnar av 1970-års modell.

Från och med 1970-års modeller är Zenith-Stromberg förgasarna försedda med bränslenålar av annat utförande. Detta innebär att bränslemunstycket får ett annat läge än med de tidigare nålarna. Vid justering av bränslemunstycke enligt verkstadsmeddelande P-08-13 skall följande iakttagas:

Den dorn som är märkt B 20 B på distansdorn SVO 2896, skall användas för samtliga motorutförande dvs. även B 20 A och B 30 A.

Visar det sig att motorn får för "mager" bränsleluftblandning efter nedpressning med denna dorn, skall man kontrollera att bränslenålen är monterad så att den ligger i plan med vakuumbolven (se verkstadshandboken), lutar i riktning mot flänsen för luftrenaren samt att förgasaren är försedd med rätt bränslenål enligt verkstadsmeddelande P-23-34.