

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	23
BETR.		NR.
Kontaktstycke luftmassmätare		64
B21F LH-Jetronic		DATUM Maj 82

Service meddelande

Kontaktstycke vid luftmassmätare

B21F LH-Jetronic


Tätning i kontaktstycke



Tid utf



Nytt utf



Ledningsmattans dragning har ändrats och en ny tätning i kontaktstycket har införts. Detta för att minska risken att vatten tränger in i kontaktstycket. Om vatten tränger in stannar inte motorn men motorns prestanda och körbarhet försämras.

Tidigare byggda bilar bör åtgärdas i samband med verkstadsbesök.

Tätning av nytt utförande har detaljnummer 966872-4.