


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	23
BETR.		NR.
Kontaktstycke, luftmassmätare		71
B23F		DATUM
		April 83

Service meddelande

Luftmassmätare, nytt kontaktstycke och ny gummitätning

B23F LH-Jetronic II




137218

Ett nytt kontaktstycke med "snäpp"-funktion som ger säkrare låsning har införts. Samtidigt infördes ett nytt utf av gummitätning. Det nya utf av tätning har rundare hörn än tid utf och minskar risken för att vatten tränger in i kontaktstycket. Om vatten tränger in stannar inte motorn men motorns prestanda och körbarhet försämras.


Endast nytt utf av tätning, detnr 966 872-4, ska användas vid byte.

På bilar med tidigt utf av kontaktstycke bör tätningen i kontaktstycket bytas till sent utf i samband med verkstadsbesök.



Sent utf

Tid utf



Tid utf

Sent utf

137217