


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	25
BETR.		NR.
Avgasutsug		21
Samtliga bilar		DATUM
		Mars 81

Service meddelande

Använd avgasslang med öppen anslutning



132083

På bilar med turbomotor finns risk att olja "sugs" ut i avgassystemet vid turbos tätningar om ett för kraftigt avgasutsug ansluts.

Om olja "sugs" ut medför det att avgassystemets ull dränks in med olja och orsakar blårok även efter längre tids körning. Detta kan misstolkas som ett inre oljeläckage och ge upphov till onödiga reparationer.

Ett för kraftigt avgasutsug medför även risk för felaktigt mätresultat vid t ex kontroll/justering CO-halt.

För kraftigt avgasutsug undviks genom att använda avgasslang med öppen anslutning .