



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	SIGNALHORNS- KONTAKT	PRODUKT	P
	144	GRUPP	36
DATUM	Mars 1967	NR	4

Utbyte av fäste för körvisaromkopplare samt släpkontakt.

På en del vagnar, med lägre chassinummer än 1385 kan vissa störningar av signalens funktion förekomma. Detta fel avhjälpas genom att byta ut fästet för körvisaromkopplaren mot ett fäste där kontaktblecket försilvrats. Samtidigt bytes släpkontakten.

Följande detaljer erfordras:

<u>Detaljnummer</u>	<u>Benämning</u>	<u>Antal</u>
675947	Fäste	1
675881	Släpkontakt	1





Bild 1

1. Släpkontakt
2. Fäste för körvisaromkopplare

1. Demontera skruvarna för körvisarhuset (en för övre delen och tre för undre delen) och tag bort detta.

2. Demontera de två skruvarna (tid. utf. en skruv) i ratten och drag ut signalringen. Lossa jordledningen från signalringen.
3. Tag bort rattmuttern (hylsa 1 1/16").
4. Anbringa rattavdragare SVO 2711 enl. bild 2 och drag av ratten.



VOLVO
102 069

Bild 2. Demontering av ratt

5. Demontera skruvarna för körvisaromkopplaren samt skruvarna för fästet till denna. Lossa jordledningen från kontaktblecket.
6. Drag av fästet och montera det nya. Montera körvisaromkopplaren. Sätt fast jordledningen vid kontaktblecket.
7. Tag bort medbringaren från ratten och byt ut släpkontakten. Träd jordledningen i hålet och placera medbringaren på plats i ratten. Montera ratten och drag dess mutter med 3,5 - 5 kgm.
8. Anslut jordledningen, montera signalringen och kontrollera dess funktion.
9. Montera först nedre sedan övre delen av körvisarhuset.