


PRODUKT <b>P</b>	AVD. <b>3</b>	GRUPP <b>37</b>
BETR. <b>Specialverktyg för ledningar och ledningsskor</b>		NR. <b>5</b>
999 6351-4	999 9324-8	DATUM Maj 81
9322-2	9549-0	
9323-6		


## Service meddelande

Sida 1 av 4

### 6351, Verktyg för borttagning av större rundstift från kontaktstycke



999 6351-4




- Tryck in ledningen mot kontaktstycket.
- Sätt på verktyget och gör en cirkelrörelse (detta görs för att inte skada låsblecken på ledningsskon).
- Tryck ut ledningsskon med verktyget.

### 9549, Verktyg för borttagning av mindre rundstift (ex. kontaktstycke till kombinationsinstrumentet)



999 9549-0





- Tryck in ledningen mot kontaktstycket.
- Sätt på verktyget över låstungan och gör en vridande rörelse.
- Tryck ut ledningsskon.

*Service litteratur*

*Ditt viktigaste specialverktyg*

## OISOLERADE FLATSTIFT


9322, Tång för skalning av ledningar och pressning av oisolerade flatstift



999 9322-2

## Urtag

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Vinkelsko ledn area | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2. -                   |                          |
| 3. Flatstift ledn area | 0,75-1,0 mm <sup>2</sup> |
| 4. Flatstift ledn area | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 5. Flatstift ledn area | 4,0-6,0 mm <sup>2</sup>  |




A = Avbitare

B = Skalning

C = Frigörare


D = Skruv för justering av presskraften.




- Sätt fast flatstiftet i urtaget i käften.
- Kläm åt lätt och stick in den skalade ledningen i flatstiftet.
- Pressa.
- Kontrollera pressningen.

## OISOLERADE RUNDSTIFT


9323, Tång för skalning av ledningar och pressning av oisolerade rundstift



999 9323-6





- 1 = Avbitare
- 2 = Skalning
- 3 = Frigörare
- 4 = Skruv för justering av presskraften.




- Sätt fast rundstiftet i urtaget i käften.
- Kläm åt lätt och stick in den skalade ledningen i stiftet.
- Pressa.
- Kontrollera pressningen.

## ISOLERADE LEDNINGSSKOR


9324, Tång för skalning av ledningar och pressning av isolerade ledningsskor (röda, blåa och gula)



999 9324-8



- A = Avbitare
- B = Skalning
- C = Frigörare
- D = Skruv för justering av presskraften.



- Placera ledningsskon i sitt urtag i käften.
- Kläm åt lätt och stick in den skalade ledningen i ledningsskon.
- Pressa.
- Kontrollera pressningen.