

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	39
BETR. Stöldskyddskodad bilradio		NR. 202
200		DATUM Febr. 1990

Servicemeddelande

Bilar med stöldskyddskodad radio

Vid arbeten på bilar som har radio med stöldskyddskod bör kunden meddelas, antingen före eller efter reparationen, att koden för radion behöver återställas om batteriet varit bortkopplat under arbetet.

Om man vet att bilen som skall repareras har kodad radio och att strömmen från batteriet kommer att brytas under arbetet bör kundmottagaren fråga kunden om han vill att verkstaden skall återställa koden på radion efter arbetet, eller om kunden själv önskar göra detta. Om verkstaden skall återställa koden måste kunden lämna sin kod till kundmottagaren.

Om man inte tidigare meddelat kunden och arbetet är utfört, batteriet varit bortkopplat och radion därför måste kodas om, är det lämpligt att lägga ett meddelande i bilen att radion måste kodas om.

Här följer ett textförslag till meddelande att lägga i bilen:

O B S!

Din bilradio har stöldskyddskod.
Batteriet har varit frånkopplat under service-
arbetet och radions kod måste därför tryckas
in igen för att radion skall fungera.

Vänligen
(Bilverkstadens namn)
(ev mekanikerns namn)

