


Servicemeddelande


 VOLVO
112 623

 Vänsterstyrd
Högerstyrd

 A = 155 mm
A = 160 mm

 VOLVO
112 624

B = 25 - 29 mm

Ändrad utväxling i koppling

Från och med årsskiftet 1972-1973 har vi endast en koppling, detaljnummer 381 249-2. Denna koppling sänker urtrampningskraften ca 30%, genom att inre utväxlingen har ändrats från 2,5:1 till 3,5:1.

Vid byte av koppling på äldre bilar måste man därför öka pedalslaget (A) till 155 mm för vänsterstyrd och 160 mm för högerstyrd vagn.

Svårigheter att få in backväxeln, eller en i övrigt trögväxlad låda kan annars bli följden.

Vid misstanke om ev. fjädring i kopplingsreglaget bör kopplingsgaffelns slag (B) kontrolleras. Det skall vid rätt spel i gaffeln vara 25-29 mm.