


AVD.		GRUPP
P	4	41
BETR.	NR	
Koppling 240	5	
	DATUM	
	Sept 75	


Service meddelande

B 57584
B 58066

Isolering av kopplingsvajer 240 B20, B21



1. Justermutter
2. Gummibussning
3. Gummiklots
4. Låsbricka



VOLVO
112822

Konsol för motorkudde

För att isolera kopplingsvajern från koppling och kopplingshus har isoleringsdetaljer tagits fram. Dessa har införts i vår produktion från nedanstående chassinummer:

242 - 58305

244 - 90359

245 - 58698

Isoleringsdetaljerna enligt nedanstående förteckning kan även monteras på tidigare vagnar.

Justermutter (1)	1 st	1228 913 - 8
Gummibussning (2)	1 st	1228 901 - 3
Gummiklots (3)	1 st	1228 902 - 1
Låsbricka (4)	1 st	1228 903 - 9

Justermutter och gummibussning ersätter den tidigare justermuttern. Isolationsklotsen placeras i gaffeln efter att ha trätts över kulan på vajern.

Vid byte av vajer används 1228 912 - 0 som är komplett med mutter och bussning.

För att förhindra att kopplingsgaffeln vibrerar i urtrampningslagret har en ny retur fjäder införts i vår produktion. Denna är något kortare än tidigare och har något högre fjäderkraft. För att ytterligare öka inspänningen kan ett hål $\varnothing 3$ mm borraras i konsolen för växellådsupphängningen och fjäderns infästning flyttas dit. Vid borrningen ses till att gummikudden ej skadas.

Den nya fjädern har detaljnummer 1228 794 - 2. Den är införd från och med nedanstående chassinummer

242 - ca 37500

244 - 56000

245 - 36000